

表

Fガラス状態	要交換	良 好	飛石有
工具	有 ☒ 無	カギ数	2個
ジャッキ	有 ☒ 無	車検証 入れ	☒ 有 無
記録簿	☒ 有 無	ターボ	☒ 有 無
保証書	有 ☒ 無	ベット	☒ 有 無
PMマフラ	☒ 有 無	AC	☒ 良 ☐ 不良 無
ETCセットアップ 証明書	有 ☒ 無	キャブ内 汚れ	小 ☒ 中 多
S・リミッタ	有 ☒ 無	キャブ内シート 破れ、汚れ	小 ☒ 中 多
リサイクル券	☒ 有 無	補助ブレーキ	☒ 排気 ☐ リターダー
リサイクル券	12,080 円		

外装キズ等

タイヤサイズ $\frac{F:}{R:}$

バッテリーサイズ

