

表

Fガラス状態	要交換	良 好	飛石有
工具	有 ☐ 無 ☒	カギ数	1個
ジャッキ	有 ☐ 無 ☒	車検証 入れ	有 ☐ 無 ☒
記録簿	有 ☐ 無 ☒	ターボ	☒ 有 ☐ 無
保証書	有 ☐ 無 ☒	ベット	有 ☐ 無 ☒
PMマフラ	☒ 有 ☐ 無	AC	☒ 良 ☐ 不良 ☐ 無
ETCセットアップ 証明書	有 ☐ 無 ☒	キャブ内 汚れ	小 ☐ 中 ☒ 多
S・リミッタ	有 ☐ 無 ☒	キャブ内シート 破れ、汚れ	小 ☐ 中 ☒ 多
リサイクル券	☒ 有 ☐ 無	補助ブレーキ	☒ 排気 ☐ リターダー
リサイクル券	12,080 円		

外装キズ等

The diagram illustrates two configurations of rectangular blocks. On the left, there are two single blocks stacked vertically above a 2x2 grid of blocks. On the right, there are also two single blocks stacked vertically above a 2x2 grid. The bottom-right block of the right-hand grid is labeled 'スペア' (Spare).

タイヤサイズ $\frac{F:}{R:}$

バッテリーサイズ

