

## 表

| Fガラス状態           | 要交換     | 良 好              | 飛石有      |
|------------------|---------|------------------|----------|
| 工具               | 有 無     | カギ数              | 2個       |
| ジャッキ             | 有 無     | 車検証<br>入れ        | 有 無      |
| 記録簿              | 有 無     | ターボ              | 有 無      |
| 保証書              | 有 無     | ベット              | 有 無      |
| PMマフラ            | 有 無     | AC               | 良 不良 無   |
| ETCセットアップ<br>証明書 | 有 無     | キャブ内<br>汚れ       | 小 中 多    |
| S・リミッタ           | 有 無     | キャブ内シート<br>破れ、汚れ | 小 中 多    |
| リサイクル券           | 有 無     | 補助ブレーキ           | 排気 リターダー |
| リサイクル券           | 9,170 円 |                  |          |

外装キズ 等

スベア

タイヤサイズ  $\frac{F:}{R:}$

バッテリーサイズ

